



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

TERMO DE VISTORIA

Fica instituído o formulário modelo *CHECK LIST*, apresentado abaixo, que deverá ser preenchido pelo Fiscal de Contratos na vistoria inicial da frota de veículos oficiais.

CHECK LIST			
Vistoria realizada em 11 / 08 / 2022.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
CONTRATADA: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.			
CNPJ nº.: 02.491.558/0001-42		CONTRATO nº _____	
Veículo:	RENAULT KWID	Cor:	BRANCA
Placa:	RMI4E61	Tipo de Combustível:	FLEX
Quilometragem:	21921	Ano de Fabricação:	2020
VISTORIA: (X) INICIAL () FINAL			
DESCRIÇÃO DO ITEM	SIM	NÃO	
Air Bags Frontais	X		
Alarme antifurto	X		
Ar Condicionado	X		
Cinto de Segurança	X		
Cópia do CLRV	X		
Direção Hidráulica	X		
Espelhos retrovisores, interno e externos	X		
Extintor de Incêndio		X	
Freio ABS	X		
Kit de Ferramentas	X		
Lanterna de marcha à ré	X		



Rua Prof. Glicério da Cunha esq. c/ a Rua Domingos Jacinto da Luz, Bairro Municipal, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75860-000



quirinopolis.go.leg.br



licitacao@quirinopolis.go.leg.br



(64) 3651-1040



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

Lanternas de freio	X	
Lanternas de posição traseira	X	
Lanternas indicadoras de direção	X	
Limpador de para-brisa	X	
Pneu Reserva	X	
Rádio AM/FM	X	
Trava Elétrica nas portas	X	
Triângulo	X	
Vidros elétricos dianteiros	X	

OBSERVAÇÃO: BANCOS MANCHADOS, BAGAGEIRO ENCARDIDO, PUXADOR LADO MOTORISTA QUEBRADO (PORTA NÃO ABRE POR DENTRO), PORTA DIANTEIRA DIREITA NÃO ABRE POR DENTRO, PNEUS MEIA VIDA, DESACOMPANHADO DAS APÓLICES DE SEGURO. ARRANHADOS POR TODO O VEÍCULO.

VEÍCULO RECUSADO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM OS SEGUINTE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA: "3.1.1" ; "3.2.3 "d" e "e" ; "3.3.1" ; "3.3.4 "a"; "3.4.1"; "3.5"; "3.6.4"; "4.1.1" e OS SEGUINTE ITENS DO CONTRATO: "2.4" e "2.5". DESTA FORMA, DEVE A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.


SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO
DIRETOR GERAL



Rua Prof. Glicério da Cunha esq. c/ a Rua Domingos Jacinto da Luz, Bairro Municipal, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75860-000




quirinopolis.go.leg.br



licitacao@quirinopolis.go.leg.br



(64) 3651-1040



CHECK LIST DE INSPEÇÃO

Não rasurar | Danos mecânicos a serem checados posteriormente | Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo

Veículo Novo

Veículo Usado

PLACA: RMI4E61 KM: 21921

DATA 10/08/2022

HORA _____

MODELO:

UF / CIDADE:

PNEUS:

MARCA

DOCUMENTO ORIGINAL (CRLV) SE ENCONTRA NO VEICULO?


NÍVEL DE COMBUSTÍVEL

BOM MÉDIO RUIM


Continental DIANTEIRO
 Continental TRASEIRO
 Continental ESTEPE

SIM NÃO

EXERCÍCIO: 2022



VEÍCULO DEVOLVIDO EXCESSIVAMENTE SUJO: SIM NÃO



LEGENDA: 1 - ARRANHADO 2 - AMASSADO 3 - PIQUES 4 - TRINCADO 5 - QUEBRADO 6 - FALTA

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS (ASSINALE DO SEGUINTE MODO: (S) SIM, EXISTENTE / (N) NÃO, INEXISTENTE / (A) AVARIADO

<input checked="" type="checkbox"/> N A BAGAGITO	<input checked="" type="checkbox"/> N A CHAVE PRINCIPAL	<input checked="" type="checkbox"/> N A TAGÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/> N A FORRO DE PORTA
<input checked="" type="checkbox"/> N A CALOTA	<input checked="" type="checkbox"/> N A CHAVE RESERVA	<input checked="" type="checkbox"/> N A ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> N A FORRO DE TETO
<input checked="" type="checkbox"/> N A CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> N A TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/> N A SANTO ANTÔNIO	<input checked="" type="checkbox"/> N A FORRO DO PORTA MALAS
<input checked="" type="checkbox"/> N A TRIÂNGULO	<input checked="" type="checkbox"/> N A RÁDIO AM/FM	<input checked="" type="checkbox"/> N A CAPOTA FIBRA	<input checked="" type="checkbox"/> N A BANCO DIANTEIRO
<input checked="" type="checkbox"/> N A MACACO	<input checked="" type="checkbox"/> N A CD PLAYER (c/ frente)	<input checked="" type="checkbox"/> N A CAPOTA MARÍTIMA	<input checked="" type="checkbox"/> N A BANCO TRASEIRO
<input checked="" type="checkbox"/> N A FAROL AUXILIAR	<input checked="" type="checkbox"/> N A KIT MULTIMÍDIA	<input checked="" type="checkbox"/> N A CHAVE SEG. ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/> N A ENCOSTO BANCO TRAS
<input checked="" type="checkbox"/> N A MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/> N A AUTO FALANTE	<input checked="" type="checkbox"/> N A PORTA ESCADA	<input checked="" type="checkbox"/> N A PROTETOR DE CARTER
<input checked="" type="checkbox"/> N A EXTINTOR	<input checked="" type="checkbox"/> N A GIROFLEX	<input checked="" type="checkbox"/> N A QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/> N A PLACA VEICULAR
<input checked="" type="checkbox"/> N A ALARME	<input checked="" type="checkbox"/> N A CARTÃO GPS	<input checked="" type="checkbox"/> N A RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> N A DIFUSOR DE AR

OBSERVAÇÕES:

Danos manchados
Bagagito Encardido
Pequenos Riscos por toda carro
Forro de Porta malas Encardido
Puxador Lado motorista que trava (porta não abre por dentro)
Porta dianteira direita NÃO ABRE por dentro

NOME E ASSINATURA DO CONDUTOR:

Bruno Levala

RG: 7.825.320-0

TELEFONE: ()

EMAIL:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA:

NOME FANTASIA DO FORNECEDOR:



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

TERMO DE VISTORIA

Fica instituído o formulário modelo *CHECK LIST*, apresentado abaixo, que deverá ser preenchido pelo Fiscal de Contratos na vistoria inicial da frota de veículos oficiais.

CHECK LIST			
Vistoria realizada em 11 / 08 / 2022.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
CONTRATADA: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.			
CNPJ nº.: 02.491.558/0001-42		CONTRATO nº _____	
Veículo:	RENAULT KWID	Cor:	BRANCA
Placa:	RMJ4E49	Tipo de Combustível:	FLEX
Quilometragem:	21595	Ano de Fabricação:	2020
VISTORIA: (X) INICIAL () FINAL			
DESCRIÇÃO DO ITEM	SIM	NÃO	
Air Bags Frontais	X		
Alarme antifurto	X		
Ar Condicionado	X		
Cinto de Segurança	X		
Cópia do CLRV	X		
Direção Hidráulica	X		
Espelhos retrovisores, interno e externos	X		
Extintor de Incêndio		X	
Freio ABS	X		
Kit de Ferramentas	X		
Lanterna de marcha à ré	X		



Rua Prof. Glicério da Cunha esq. c/ a Rua Domingos Jacinto da Luz, Bairro Municipal, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75860-000



quirinopolis.go.leg.br



licitacao@quirinopolis.go.leg.br



(64) 3651-1040



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

Lanternas de freio	X	
Lanternas de posição traseira	X	
Lanternas indicadoras de direção	X	
Limpador de para-brisa	X	
Pneu Reserva	X	
Rádio AM/FM	X	
Trava Elétrica nas portas	X	
Triângulo	X	
Vidros elétricos dianteiros	X	

OBSERVAÇÃO: FRIZO DOS PARALAMAS DIANTEIROS RISCADOS; BORRACHA PORTA DIANTEIRA RASGADAS; MAÇANETA PORTA DIANTEIRA MOTORISTA QUEBRADA (PORTA NÃO ABRE POR DENTRO); TAPETE PORTA MALAS MANCHADO; TODAS BORRACHAS PORTAS MANCHADAS; BANCOS TODOS MANCHADOS, PNEUS MEIA VIDA, DESACOMPANHADO DAS APÓLICES DE SEGURO. AMASSADOS EM 5 ÁREAS DIFERENTES DO VEÍCULO.

VEÍCULO RECUSADO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM OS SEGUINTE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA: "3.1.1" ; "3.2.3 "d" e "e" ; "3.3.1" ; "3.3.4 "a"; "3.4.1"; "3.5"; "3.6.4"; "4.1.1" e OS SEGUINTE ITENS DO CONTRATO: "2.4" e "2.5". DESTA FORMA, DEVE A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.


SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO
DIRETOR GERAL



Rua Prof. Glicério da Cunha esq. c/ a Rua Domingos Jacinto da Luz, Bairro Municipal, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75860-000




quirinopolis.go.leg.br



licitacao@quirinopolis.go.leg.br



(64) 3651-1040



CHECK LIST DE INSPEÇÃO

Não rasurar | Danos mecânicos a serem checados posteriormente | Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo

Veículo Novo

Veículo Usado

PLACA: RMJ4E49 KM: 21595 DATA: / / HORA: :

MODELO: 2021 RENAULT KWID ZERO UF / CIDADE:

PNEUS: MARCA

COM CONTINENTAL

COM MÉDIO RUIM

BRAVURIS DIANTEIRO

CONTINENTAL TRASEIRO

CONTINENTAL ESTEPE

DOCUMENTO ORIGINAL (CRLV) SE ENCONTRA NO VEÍCULO?


SIM NÃO

EXERCÍCIO: 2021

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL



VEÍCULO DEVOLVIDO EXCESSIVAMENTE SUJO: SIM NÃO



LEGENDA: 1-ARRANHADO 2-AMASSADO 3-PIQUES 4-TRINCADO 5-QUEBRADO 6-FALTA

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS (ASSINALE DO SEGUINTE MODO: (S) SIM, EXISTENTE / (N) NÃO, INEXISTENTE / (A) AVARIADO

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <u>manchado</u> BAGAGITO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE PRINCIPAL	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TAGÓGRAFO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DE PORTA <u>manchado</u>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CALOTA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE RESERVA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DE TETO <u>manchado</u>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TAPETES	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SANTO ANTÔNIO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DO PORTA MALAS
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TRIÂNGULO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RÁDIO AM/FM	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CAPOTA FIBRA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BANCO DIANTEIRO
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MACACO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CD PLAYER (c/ frente)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CAPOTA MARÍTIMA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BANCO TRASEIRO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FAROL AUXILIAR	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KIT MULTIMÍDIA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE SEG. ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ENCOSTO BANCO TRAS.
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AUTO FALANTE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PORTA ESCADA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PROTETOR DE CARTER
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EXTINTOR	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GIROFLEX	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QUEBRA SOL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PLACA VEICULAR
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ALARME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CARTÃO GPS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RETROVISOR INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIFUSOR DE AR

OBSERVAÇÕES: FRIZO DOS PARALAMAS DIANTEIROS RISCADOS.
BORRACHA PORTA DIANTEIRA RASGADA. MACAMETA PORTA DIANTEIRA QUEBRADA.
TAPETE PORTA MALAS MANCHADO. - TODAS BORRACHAS PORTAS MANCHADAS
BANCOS TODOS MANCHADOS.

NOME E ASSINATURA DO CONDUTOR: EDUARDO RIBEIRO

RG: 3496126.3

TELEFONE: (41) 997393408

EMAIL:

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA:

NOME FANTASIA DO FORNECEDOR:



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

TERMO DE VISTORIA

Fica instituído o formulário modelo *CHECK LIST*, apresentado abaixo, que deverá ser preenchido pelo Fiscal de Contratos na vistoria inicial da frota de veículos oficiais.

CHECK LIST			
Vistoria realizada em 11 / 08 / 2022.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
CONTRATADA: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.			
CNPJ nº.: 02.491.558/0001-42		CONTRATO nº _____	
Veículo:	RENAULT KWID	Cor:	BRANCA
Placa:	RMI4R59	Tipo de Combustível:	FLEX
Quilometragem:	33867	Ano de Fabricação:	2020
VISTORIA: (X) INICIAL () FINAL			
DESCRIÇÃO DO ITEM	SIM	NÃO	
Air Bags Frontais	X		
Alarme antifurto	X		
Ar Condicionado	X		
Cinto de Segurança	X		
Cópia do CLRV	X		
Direção Hidráulica	X		
Espelhos retrovisores, interno e externos	X		
Extintor de Incêndio		X	
Freio ABS	X		
Kit de Ferramentas	X		
Lanterna de marcha à ré	X		



Rua Prof. Glicério da Cunha esq. c/ a Rua Domingos Jacinto da Luz, Bairro Municipal, Quirinópolis – Goiás, CEP: 75860-000



quirinopolis.go.leg.br



licitacao@quirinopolis.go.leg.br



(64) 3651-1040



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS

Lanternas de freio	X	
Lanternas de posição traseira	X	
Lanternas indicadoras de direção	X	
Limpador de para-brisa	X	
Pneu Reserva	X	
Rádio AM/FM	X	
Trava Elétrica nas portas	X	
Triângulo	X	
Vidros elétricos dianteiros	X	

OBSERVAÇÃO: BANCOS MANCHADOS, BAGAGEIRO ENCARDIDO, PUXADOR LADO MOTORISTA QUEBRADO (PORTA NÃO ABRE POR DENTRO), PNEUS MEIA VIDA, DESACOMPANHADO DAS APÓLICES DE SEGURO. ARRANHADOS E AMASSADOS POR TODO O VEÍCULO, FRIZO PARALAMA DIREITO DIANTEIRO ESTRAGADO, SOLTO.

VEÍCULO RECUSADO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM OS SEGUINTE ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA: "3.1.1" ; "3.2.3 "d" e "e" ; "3.3.1" ; "3.3.4 "a"; "3.4.1"; "3.5"; "3.6.4"; "4.1.1" e OS SEGUINTE ITENS DO CONTRATO: "2.4" e "2.5". DESTA FORMA, DEVE A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.


SELMO RIBEIRO DA SILVA NETO
DIRETOR GERAL



CHECK LIST DE INSPEÇÃO

Não rasurar | Danos mecânicos a serem checados posteriormente | Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo

Veículo Novo Veículo Usado

PLACA: RMP 4059 KM: ~~33862~~ 33862 DATA: 1 / 1 HORA: _____

MODELO: KWID UF / CIDADE: _____

PNEUS: MARCA _____


ECM MEDIO RUM

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	DIANTEIRO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	TRASEIRO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	ESTEPE


DOCUMENTO ORIGINAL (CRLV) SE ENCONTRA NO VEÍCULO?

SIM NÃO

EXERCÍCIO: 2021



VEÍCULO DEVOLVIDO EXCESSIVAMENTE SUJO: SIM NÃO



LEGENDA: 1 - ARRANHADO 2 - AMASSADO 3 - PIQUES 4 - TRINCADO 5 - QUEBRADO 6 - FALTA

ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS (ASSINALE DO SEGUINTE MODO: (S) SIM, EXISTENTE / (N) NÃO, INEXISTENTE / (A) AVARIADO

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BAGAGITO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE PRINCIPAL	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TAGÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DE PORTA <i>MANCHADO</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CALOTA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE RESERVA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DE TETO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE DE RODA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TAPETES	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SANTO ANTÔNIO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FORRO DO PORTA MALAS <i>MANCHADO</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TRIÂNGULO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RÁDIO AM/FM	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CAPOTA FIBRA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BANCO DIANTEIRO
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MACACO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CD PLAYER (c/ frente)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CAPOTA MARÍTIMA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> BANCO TRASEIRO
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> FAROL AUXILIAR	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KIT MULTIMÍDIA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CHAVE SEG. ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ENCOSTO BANCO TRAS
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MANUAL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AUTO FALANTE	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PORTA ESCADA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PROTETOR DE CARTER
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EXTINTOR	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> GIROFLEX	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> QUEBRA SOL	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PLACA VEICULAR
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ALARME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CARTÃO GPS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RETROVISOR INTERNO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> DIFUSOR DE AR

OBSERVAÇÕES:

FOLHO DE PORTAS TODOS MANCHADOS, FAPETE PORTA MALA MANCHADO

TODOS OS BANCOS MANCHADOS. BORDUCHAS DE PORTAS MANCHADAS

LANTANA DO PORTA MALAS FOI RISCADA.

NOME E ASSINATURA DO CONDUTOR: Edson Libanio

RG: 9421 24-7 TELEFONE: (41) 9986241-42

EMAIL: _____

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA: [assinatura]

NOME FANTASIA DO FORNECEDOR: _____